

Via: Via entre la placa-huella y pozo hondo. (Vereda Chuntame, Sector la Cumbre)

Descripción de la vía:

Via destapada en estado no transitable.

Problema reportado:

- No es posible transitar en la vía de una forma segura por el estado en el que se encuentra.
- El acueducto instaló una tubería en 2019 para extender la red principal realizando cunetas profundas que no fueron tapadas correctamente, ahora se ha generado un hueco en la mitad de la vía por las lluvias.
- En época de lluvia no suben los vehículos y es peligroso bajar.
- Vía SIN mantenimiento desde 2017.
- Carros atrapados en la via de forma recurrente porque no es posible transitar.-
- Caídas recurrentes de visitantes (ciclistas y caminantes)

Petición: Arreglo de la vía con maquinaria.

Registro fotográfico:





